

Инструкция по транспортировке и хранению

НАПОЛЬНЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ



ТРАНСПОРТИРОВКА

- Гетерогенное ПВХ покрытие может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- Размещение и крепление рулонов гетерогенного ПВХ покрытия в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах», (утв. МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943).
- При загрузке в вагоны или контейнеры рулоны гетерогенного ПВХ покрытия должны укладываться горизонтально, не более восьми рядов по высоте.
- При транспортировании рулонов гетерогенного ПВХ покрытия автомобильным транспортом рулоны укладываются горизонтально не более восьми рядов по высоте.
- Не допускается укладывать рулоны гетерогенного ПВХ покрытия на неровное основание транспортного средства.
- При транспортировании не допускается бросать, деформировать рулоны гетерогенного ПВХ покрытия и подвергать их воздействию атмосферных осадков.
- Не допускается порулонная перевозка гетерогенного ПВХ покрытия погрузчиками с длиной вилы менее 2,5 метров.
- Отрезки гетерогенного ПВХ покрытия следует транспортировать в рулонах.
- Не допускается перегиб рулонов гетерогенного ПВХ покрытия на 90 и 180 градусов.
- Не допускается складывать полотно гетерогенного ПВХ покрытия в несколько слоев с перегибом на 180 градусов.
- Особую осторожность следует соблюдать при погрузо-разгрузочных работах и транспортировании гетерогенного ПВХ покрытия при температуре ниже плюс 10°C, ввиду возможного появления деформаций любого типа.
- При перевозке гетерогенного ПВХ покрытия транспортом заказчика за сохранность продукции отвечает заказчик.

ХРАНЕНИЕ

- Гетерогенное ПВХ покрытие должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10°C в горизонтальном положении не более одного ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора.
- До момента укладки гетерогенное ПВХ покрытие должно храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении.
- Не допускается хранить гетерогенное ПВХ покрытие совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.

РАСПАКОВКА

Распаковка рулонов гетерогенного ПВХ покрытия после доставки на объект должна осуществляться с учетом температурных условий его транспортирования:

- при температуре транспортирования от 0°C до плюс 10°C рулоны выдерживаются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C;
- при температуре транспортирования ниже 0°C рулоны выдерживаются не менее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C;
- при температуре транспортирования от 10°C и выше рулоны не требуют выдержки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C.